



# LocMix

# Locadora de Máquinas

Locação, Compra, Venda, Reforma e Manutenção de Máquinas e Equipamentos para Construção Civil.

## Dicas de uso para Talha de Corrente

1. Para utilização das talhas, verifique o espaço e altura disponível para içar o objeto.
2. Talhas têm diferentes capacidades de peso, então se a talha suporta 1000Kg, não tente içar mais que isso, as chances de ocorrer um acidente são altas.
3. Monte uma estrutura reforçada e que suporte pesos acima do limite da talha.
4. Pontes rolantes são necessárias para alguns tipos de talhas se além de subir o objeto você precise movê-lo no alto para os lados.
5. Tome muito cuidado e nunca passe por baixo quando o objeto estiver içado.
6. Para prender os objetos a talha use cabos de aço, cintas de elevação de carga ou correntes, lembrando de sempre verificar a capacidade do cabo, cinta ou corrente.



LocMix – Locadora de Máquinas.

Rua Itapaiuna, 1118 – Jardim Morumbi - São Paulo – SP

Fone: (0xx11) 5510-8850 Fone Fax: (0xx11) 5511-4492

Site: [www.locmix.com](http://www.locmix.com) e-mail: [locmix@locmix.com](mailto:locmix@locmix.com) / [fantocci@uol.com.br](mailto:fantocci@uol.com.br)